

Archivo Técnico de Inyector 0445110059 CRI1-13

SKU: G1W20445110059











Archivo Técnico de Inyector 0445110059 CRI1-13

Contenido

Archivo tecnico de inyector	201
Archivo técnico de inyector 0445110059 CRI1-13	3
1. Introducción de inyector 0445110059	3
1.1. Información básica de inyector 0445110059	3
1.2.Código general de inyector 0445110059	3
1.3. Información de soporte de inyector 0445110059	4
1.4. Parámetro de inyector 0445110059	5
1.5. Parámetros dimensionales de inyector 0445110059	5
1.6. Control de calidad de inyector 0445110059	5
1.7. Servicio personalizado de inyector 0445110059	5
1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 0445110059	
1.9. Norma de prueba y certificado de inyector 0445110059	7
1.10. Explicación de garantía de inyector 0445110059	7
1.11. Fabricante de inyector 0445110059	9
2. Soporte técnico de inyector 0445110059	9
2.1. Sitio de código de inyector 0445110059	
2.2. Escenario de aplicación de inyector 0445110059	9
2.3. Instalación de inyector 0445110059	10
2.4. Razones por las que el inyector 0445110059 incapaz de funcionar	
2.5. Razones por las que el inyector 0445110059 está dañada	11
2.6. Acceso al soporte técnico del inyector 0445110059	
3. Compra y envío de inyector 0445110059	11
3.1. Forma de pago sobre compra de inyector 0445110059	11
3.2. Mercado de venta principal de inyector 0445110059	12
3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector 0445110059	12
3.4. Forma de envío del inyector 0445110059	12
3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China del inyector 0445110059	12
3.7. Paquete de envío del inyector 0445110059	13
3.7. Paquete de envío del inyector 0445110059	14
5. Información de compañía	14
5.1. Información de introducción de compañía	14
5.2. Información de contacto del personal de ventas	15
6. Aviso de convright	15

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133 Website: www.shumatt.com

Email: ruby@shumatt.com



Archivo técnico de inyector 0445110059 CRI1-13

1. Introducción de inyector 0445110059

1.1. Información básica de inyector 0445110059

Nombre de inyector	Inyector de 0445110059 CRI1-13 Hecho en China Nuevo Calidad Alta
SKU	G1W20445110059

1.2.Código general de inyector 0445110059

(1) Información transferible de inyector

código de inyector	código remanufacturado
0445110059	0 986 435 149

(2) Información aplicable de inyector

código de inyector	código de vehículo CHRYSLER	código de vehículo JEEP	código de vehículo LDV GROUP LIMITED	código de vehículo VM
0445110059	05066820AA	05066820AA	510990024	15 06 2036F
0445110059	5066820AA	5066820AA	Stor Store St	3/

(3) Escritura general de código de inyector

0445110059,0445 110 059,0445110 059,05066820AA,0 445 110059,5066820AA,0 445110059,05066820AA,510990024,15062036F,5066820AA,05066 820AA,05066 820AA,15 06 2036F,5066 820AA

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133 Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com

© 2022 Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

3/16





1.3. Información de soporte de inyector 0445110059

Marca del vehículo	Serie	Modelo	Etiqueta de motor	Fecha del lote	Potencia KW	Caballos de fuerza	Norma de escape	Manufacturador	Despla zamien to L	Cilindr o	Alime ntació n V
LDV GROUP LIMITED	Maxus	Maxus 2.5	VM39C	2005/01-2008/12	70-88	95-120	25/1000	VM	2.5	4	12
LDV GROUP LIMITED	Maxus 🦃	Maxus 2.5	VM40C	2005/01-2008/12	70-88	95/120	3 <mark>1</mark> 1200	VIVI	2.5	4	12
CHRYSLER	Voyager [RG]	Voyager 2.5 CRD	ENC	09/2000 - 08/2001	105 kW	143 PS	eri Shumb	C Strate Strate of	2.5	4	12
CHRYSLER	Voyager [RG]	Voyager 2.5 CRD	ENJ	09/2001 - 08/2007	105 kW	143 PS	5 ⁽¹ / 5 ⁽¹⁾	T STATE STATE ST	2.5	4	12
CHRYSLER	Voyager [RG]	Voyager 2.5 CRD 4x4	ENC	09/2000 - 08/2001	105 kW	143 PS	50° 1		2.5	4	12
CHRYSLER	Voyager [RG]	Voyager 2.5 CRD 4x4	ENJ	09/2001 - 08/2007	105 kW	143 PS	9811 / @*	Q ~QQ ~QQ / 34. 34. 35. 35.	2.5	4	12
CHRYSLER	Voyager [RG]	Voyager 2.8 CRD	ENR	08/2004 - 12/2007	110 kW	150 PS	3/1000	3/4/2000	2.8	4	12
CHRYSLER	Voyager [RG]	Voyager 2.8 CRD 4x4	ENR	08/2004 - 12/2007	110 kW	150 PS	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	State Contract	2.8	4	12
JEEP	Cherokee [KJ]	Cherokee 2,5 CRD 4x4	ENJ, ENO	03/2001 - 12/2004	105 kW	143 PS	erri Austria	VM (MOTORI/STABILIMENTI MEC.)	2.5	4	12
JEEP	Cherokee [KJ]	Cherokee 2.8 CRD 4x4	ÉNR	03/2003 - 12/2007	112-120 kW	152-163 PS	1 ¹¹ / 1 ¹⁰	VM (MOTORI/STABILIMENTI MEC.)	2.8	4	12
JME	VM R2516	NOTE /	VM R2516_EU3	12/2006 -	156 kW	212 PS	51 ⁵ /	O SERTI SERTI	2.5	4	12

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: <u>ruby@shumatt.com</u> Website: <u>www.shumatt.com</u>



1.4. Parámetro de invector 0445110059 Sistema aplicable: sistema de riel común

Serie de inyector: serie 110 Función de parámetro: CRI1-13

Accesorio de soporte: arandela selladaF 00V C17 503 (15.1*7.7*1.5cm sin ranura)

Tipo de inyector: inyector electromagnético Presión máxima de sistema de apoyo: 1,350

Información aplicable de vehículo: CHRYSLER/JEEP/LDV GROUP LIMITED/VM

1.5. Parámetros dimensionales de inyector 0445110059

Dimensión de inyector: 21 cm*7 cm *6 cm = 882cm³ (longitud*anchura*altura=volumen)

Peso de inyector individual: 0.45kg Peso con embalaje de inyector: 0.6kg

Calidad de inyector: inyector, hecho en China, nuevo

Tamaño de embalaje de inyector: 28cm*7 cm *7 cm = 1372 cm³

Tipo de inyector: inyector de riel común de diésel

Pedido mínimo de inyector: 4 piezas

1.6. Control de calidad de inyector 0445110059

(1) Prueba de inyector

Todas las piezas del inyector se someten a pruebas de características eléctricas, precisión, alta temperatura, baja temperatura, presión, fugas, durabilidad y diversas condiciones de trabajo.

Mary Mary

(2) Ensamblaje de invector

Respecto al control de calidad del proceso de instalación y producción del inyector, nuestra empresa sigue estrictamente los datos estándar de instalación y los pasos de instalación del producto para instalarlo, tales como la prueba de carrera del inyector, el par de apriete de la válvula solenoide del inyector, el par de apriete de la boquilla del inyector.

(3) Inspección de inyector

(3) Inspección de inyector

La inspección de fábrica del inyector se ha sometido a tres inspecciones: inspección completa, inspección aleatoria e inspección por lotes, y la inspección de fábrica del inyector utilizará diferentes marcas de bancos de prueba para probar el mismo inyector por un total de no menos de tres veces, la instalación del inyector y el entorno de prueba se completan en la sala limpia.

1.7. Servicio personalizado de inyector 0445110059

(1) Alcance del servicio personalizado de inyector: satisfacer las necesidades personalizadas de los fabricantes OEM para rotulación de carcasas, grabado de logotipos, embalaje interno del inyector, embalaje y etiquetas externas del inyector, etc.



(2) Requisito de servicio personalizado de inyector:

Las ventas de productos de inyectores personalizados no son menos de 10 piezas

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com

Paquetes de inyectores personalizados no menos de 1000 piezas

Los productos personalizados implican la necesidad de especificar el logotipo, y el fabricante OEM debe proporcionar una autorización de marca registrada y proporcionar archivo de muestra de imagen de logotipo.

▲ Una vez que el inyector de combustible personalizado se venda sin problemas de calidad, no se devolverá ni cambiará.

1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 0445110059

(1) Lista de piezas de inyector

No.	ر بر 1بر بر	2 2 3	4 43 4 4
SHAMMEN SH	STATE OF STA	Eleman - want, -want, 2147	MALE SHOWER SHOWER SHOWER SH
Foto		SHAMMERY WITH SHALL	MALL SHAMMENT SHAMMENT
Nombre	conjunto de inyector	anillo O	arandela sellada F00VC17503
Notas	El código del conjunto de inyector es 0445110059	Asegurarse de que el rendimiento de sellado entre el inyector y el motor cumpla con el estándar	Hecho de latón, se utiliza para garantizar un ajuste perfecto entre el extremo del tapón del inyector y el motor
No.	4	31, 2, 31, 31,	91. 916
Foto			
Nombre	protector de boquilla	protector de orificio de entrada de combustible de inyector	protector de orificio de retorno de combustible de inyector
Notas	Protege el orificio de la boquilla de la contaminación y la obstrucción	Protege el orificio de entrada de combustible de la contaminación y la obstrucción	Protege el orificio de retorno de combustible de la contaminación y la obstrucción
No.	MATT TO THE TOTAL	81	merry 9 merry agents
Foto		Elen.	
Nombre	VCI funda de anticorrosión	funda de burbuja	caja de embalaje de inyector
Notas	Evite que los inyectores de combustible se oxiden	Evite que el inyector se dañe por una fuerza externa	Colocación de inyectores y accesorios de inyectores

A Se prohíbe el uso de conjunto de inyector, anillo O, arandela sellada, protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector, tapa de electroválvula, funda de anticorrosión VCI y funda de burbuja por parte de menores de edad para evitar lesiones al personal.

Los anillos O y las arandelas selladas son accesorios que se instalan una sola vez, deben ser sustituidas para otras instalaciones.

▲ El protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector y protector de electroválvula son piezas reciclables y pueden ser recicladas.

▲ La funda de anticorrosión VCI y la funda de burbuja son materiales no degradables, deséchelos correctamente después de su uso.

▲ El inyector de combustible y el conducto de las piezas de instalación deben cubrirse con aceite de


Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133
Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com


© 2022 Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

6/16



sellado adecuado durante la instalación.






No	Nombre	Tamaño de embalaje de inyector (cm)					
	caja de	28*7*7					
1	embalaje de						
Chillian.	inyector	they, "To they, "To they, "To they, "To they, "To they, "To they," "To they,"					

1.9. Norma de prueba y certificado de inyector 0445110059

Podemos proporcionar informes de pruebas de inspección de calidad de fábrica para cada inyector, a fin de garantizar que cada inyector suministrado cumple las especificaciones de rendimiento del motor.



1.10. Explicación de garantía de inyector 0445110059

(1) . Explicación y condición de garantía de producto

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133 Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com

Es necesario proporcionar imágenes, videos o informes de prueba detectados por el equipo de prueba de inyectores cuando el inyector es anormal durante el uso como evidencia para enviar comentarios al personal de ventas.

Haga explicaciones apropiadas para condiciones anormales, tales como: 1. humo negro 2. vibración del motor 3. dificultad para arrancar el motor 4. ruido anormal del motor 5. explicaciones anormales como fugas de aceite.

(2) . Cobertura de garantía de inyector

Los clientes pueden optar por cambiar o reparar el inyector **0445110059** si se produce un fallo de funcionamiento en los 15 días siguientes a la recepción y el producto no sufre daños estéticos;

Si el inyector **0445110059** tiene un problema de rendimiento durante el periodo de garantía (3 meses), después de comprobar que se trata de un problema del producto, póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener una sustitución gratuita del mismo modelo o de un producto reparado en buen estado con un rendimiento comparable al del mismo producto:

Si la carcasa del producto presenta arañazos evidentes, sólo se pueden realizar reparaciones, si se confirma que el producto no tiene defectos, se devolverá en su estado original.

Advertencia: Para los productos que no están cubiertos por la garantía, nuestra empresa puede proporcionar servicios de mantenimiento pagados. Para los productos después de la reparación pagada, el mismo problema de rendimiento disfrutará de un período de garantía gratuito dentro de los 3 meses a partir de la fecha de reparación.

(3) . Inyector fuera de garantía

El período de garantía ha expirado y no está cubierto por la garantía.

Las fallas de los inyectores de combustible son causadas por alta temperatura, alta presión, humedad, lluvia y nieve, tierra salina y alcalina, terremotos y ambientes anormales.

El cliente desmonta o repara el inyector de combustible sin permiso, lo que provoca daños en el inyector.

Daños en el inyector causados por causas humanas (lanzamiento, magnetización de campo magnético fuerte, incendio provocado).

Falla del inyector o daño del inyector no causado por el diseño, la tecnología, la fabricación, la calidad y otros problemas del inyector.

Falla del inyector debido a que la presión del sistema excede la presión aprobada por el sistema.

Falla del inyector debido a que la tensión del sistema supera la tensión aprobada.

Falla del inyector causada por impurezas (agua, plomo, polvo de aluminio, polvo de hierro, sulfuro) en el combustible del sistema que excedan los requisitos estándar.

Fallo del inyector causado por no instalar según el par de apriete especificado en el manual de mantenimiento del motor del vehículo (el par de apriete es demasiado grande o demasiado pequeño).

Falla del inyector causada por no seguir el ángulo de instalación especificado en el manual de servicio del motor del vehículo.

Falla del inyector causada por no seguir los requisitos de limpieza especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.

Falla del inyector causada por no seguir los requisitos para el reemplazo de partes consumibles

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: <u>ruby@shumatt.com</u> Website: <u>www.shumatt.com</u>

especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.

Fallo del inyector causado por no cumplir con los requisitos de holgura de ajuste del sistema de admisión y holgura de ajuste del sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.

Fallo del inyector provocado por no reemplazar las piezas consumibles en el sistema de entrada de combustible ni cumplir con la holgura de ajuste de la conexión entre el inyector y la tubería de dicho sistema especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.

1.11. Fabricante de inyector 0445110059

Manufacturador de inyector: Shumatt Technology Co., Ltd

2. Soporte técnico de inyector 0445110059

2.1. Sitio de código de inyector 0445110059

1) Por ejemplo: Los códigos del invector son los siguientes:



	No.	Nombre						
Ø	TT ANATT	placa logo código número de serie						
	21 21	ue serie						
	В	Modelo de boquilla						

2.2. Escenario de aplicación de inyector 0445110059

El sistema de riel común se trata de un método de suministro de combustible que separa completamente la generación de presión de inyección y el proceso de inyección entre sí, refiriéndose a que el diésel del tanque de combustible, aspirado por la bomba de engranajes, a través del separador de combustible y agua, a través de la bomba de engranajes, al filtro fino de diesel, a la bomba de alta presión, el tubo de riel común, el inyector de combustible, se compone el sistema cerrado de suministro de combustible junto con el sensor y ECU.




Figura 1

No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre
1	Tanque de combustible	5	Sensor de presión de riel	9	Sensor de cigüeñal de motor	Α	tubería de combustible

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com

							de presión alta
12 1mm	Filtro de diésel	614	Tubo de riel común	10	Sensor de árbol de levas	B S	tubería de combustible de presión baja
3 3 mm	Bomba de presión alta	7	Inyector	11 11	ECU unidad de control electrónico	ann.	Tun aliann.
34 110 1	Bomba de engranaje de combustible	8/1	Pedal de acelerador	TRAINE!	SHAME SHAMEN	JAN ST	AUTOTT SHAUTET

2.3. Instalación de inyector 0445110059

(1) . Precauciones para la instalación del inyector 0445110059:

▲ El reemplazo del inyector de combustible debe seguir estrictamente el sistema eléctrico, la presión aprobada del sistema de admisión de combustible de baja presión, la presión aprobada del sistema del circuito de combustible de alta presión, los requisitos para reemplazar las piezas desgastadas del sistema de combustible (incluyendo el filtro del sistema del circuito de combustible de baja presión y el circuito de combustible de alta presión), requisitos de limpieza de la conexión entre el sistema de combustible y el inyector, holgura de ajuste de la conexión de inyector, ángulo de instalación de inyector y par de apriete, holgura de ajuste de sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo para garantizar que la vida útil del motor y los inyectores funcionen correctamente.

Al instalar el inyector en el motor es necesario limpiar el bloque del motor, la culata y otras partes conectadas al inyector y asegurarse de que está limpio y libre de polvo, carbón, agua, manchas de óxido, etc.

Antes de la instalación, verifique si la arandela sellada de la boquilla del inyector ha sido reemplazada e instalada en el mismo.

Al instalar el inyector de combustible, aplique lubricante entre el inyector, la arandela sellada de la boquilla y el anillo O.

▲ Si no reemplaza la arandela sellada con una nueva puede provocar: deformación del tapón de la boquilla de inyector, deformación de boquilla, deformación de agujero de inyección de boquilla, fuga de combustible, fuga de aire, lo que provocará graves daño al inyector, causando que la boquilla de combustible se rompa y dañe el motor.

A linstalar el inyector en el motor, verifique cuidadosamente que los componentes relacionados con la instalación del inyector, como la placa de presión del inyector, el tornillo, la varilla eyectora y otros accesorios, no estén deformados, e instálelos siguiendo estrictamente los pasos de operación del manual de mantenimiento del motor.

▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo durante largos periodos de tiempo en entornos muy contaminados, polvorientos y corrosivos para el producto del hierro.

▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo en campos magnéticos fuertes durante periodos prolongados.

2.4. Razones por las que el inyector 0445110059 incapaz de funcionar

- (1) Hay aire en el circuito de aceite del sistema de combustible del motor.
- (2) El sistema de suministro de combustible de la bomba de combustible del vehículo es anormal.
- (3) El sistema de riel común del motor tiene fugas de combustible o la válvula limitadora de presión está dañada.
- (4) Hay un cortocircuito y mal contacto en el arnés de cableado conectado al inyector de combustible.
- (5) El inyector de combustible se coloca durante mucho tiempo haciendo solidificar el aceite antioxidante, las partes internas se atascan o los agujeros de aceite se bloquean.

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com



Antes de la instalación, verifique cuidadosamente si otros componentes en el sistema de riel común, excepto el inyector de combustible, están dañados, para evitar que el inyector no funcione correctamente después de ser reemplazado.

2.5. Razones por las que el inyector 0445110059 está dañada

- (1) No utilizar correctamente el manual de mantenimiento del motor durante el desmontaje o la instalación, lo que puede dañar el inyector.
- (2) La calidad del combustible utilizado por el vehículo no cumple con la norma, lo que provoca daños en el inyector, tales como: el contenido de agua en el combustible supera el estándar, el polvo de hierro, el polvo de aluminio y las impurezas de sulfuro superan la norma, etc. .
- (3) El motor no se mantiene regularmente de acuerdo con el manual de mantenimiento del motor. Para conocer el kilometraje de mantenimiento, consulte dicho manual. Si el aceite lubricante del sistema del motor no se reemplaza durante mucho tiempo, el desgaste anormal del motor dará como resultado un volumen excesivo de gases de escape o una gran cantidad de depósitos de carbón dentro del motor. Si el filtro no se reemplaza durante el mantenimiento o el filtro reemplazado no puede alcanzar el estándar del filtro original, las razones anteriores dañarán el inyector.
- (4) El desgaste de la bomba de combustible produce polvo de hierro y polvo de aluminio, que ingresan al inyector de combustible y causan daños al mismo.
- (5) La deformación y desgaste del tanque de combustible produce polvo de hierro o polvo de aluminio que ingresa al inyector y hace que él mismo se dañe.
- (6) El inyector de combustible está dañado debido al reemplazo o ajuste de los componentes relacionados con el inyector de combustible. Por ejemplo, la holgura de la válvula no cumple con el estándar después de reparar el motor, la sustitución o la modificación del arnés de cableado conectado al inyector no cumple con la norma original conduce a daños en él mismo.
- (7) El inyector de combustible está dañado debido al sobrecalentamiento y la sobrecarga del motor durante mucho tiempo.
- (8) El inyector se dañará naturalmente después de que se acabe la vida útil.
- (9) El inyector está magnetizado (el componente del inyector excede el estándar de magnetismo), lo que hace que el inyector no funcione correctamente.
- Antes de reemplazar el inyector de combustible, verifique cuidadosamente las piezas del motor de acuerdo con el manual de mantenimiento del motor para evitar que el inyector de combustible se dañe nuevamente después de ser reemplazado.

2.6. Acceso al soporte técnico del inyector 0445110059

- (1) Archivo técnico de inyector, visite http://shumatt.com para obtener archivo de soporte técnico
- (2) Video técnico de inyector

Facebook: Siga https://www.facebook.com/hison.li obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV mAfxh Hu-aw Obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

Shumatt: visite http://shumatt.com para obtener videos de soporte técnico

(3) Software de consulta sobre información de inyector

TruckBook Parts EPC APP, Android/Apple App Store descargue e instale, http://shumatt.com obtenga curso de descarga e instalación

(4) Por medio de TruckBook Parts EPC APP, se puede explorar y buscar datos de prueba de inyector

3. Compra y envío de inyector 0445110059

3.1. Forma de pago sobre compra de inyector 0445110059

Forma de pago: Transferencia bancaria Paypal Alipay Wechat

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com

Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para conocer los detalles de la forma de pago.

3.2. Mercado de venta principal de inyector 0445110059

Mercado de venta principal de inyector: Asia Europa América del Norte América del Sur África y otras regiones

3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector 0445110059

Podemos ayudar a nuestros clientes con los siguientes documentos para el despacho de aduana de importación: contrato, factura, lista de empaque, conocimiento de embarque, póliza de seguro, certificado de origen, etc.

3.4. Forma de envío del inyector 0445110059

Destino está en China: SF Express, Deppon, en casos especiales pueden proporcionar la empresa de logística correspondiente para el transporte de acuerdo con los requisitos del cliente.

Destino está fuera de China(países y regiones): DHL, UPS, FedEx, TNT por aire, mar u otros métodos de envío requeridos por los clientes.

3.5. Tiempo de entrega respecto al inyector 0445110059

Plazo de entrega: Se despacha dentro de los 3 a 7 días hábiles posteriores a la confirmación del pago (salvo en el caso de productos especiales y circunstancias excepcionales)

3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China del inyector 0445110059

Tiempo de logística de DHL: País o región de origen China continental

País o región de origen	Hong Kong, China	Otros países o regiones de Asia	Australia y Nueva Zelanda	Europa	América	Otros países
China continental	7 días	7 días	8 días	8 días	8-12 días	7-10 días

Tiempo de logística de UPS: País o región de origen China continental

País de destino	Tiempo estimado de llegada	País de destino	Tiempo estimado de llegada	País de destino	Tiempo estimado de llegada
Japón	3 días	REINO UNIDO	5-7 días	Egipto	5-7 días
Turquía	5-7 días	Singapur	3 días	Suiza	5-7 días
Baréin	5-7 días	Letonia	7-10 días	Nueva Zelanda	7-10 días
Sri Lanka	5-7 días	Tailandia	3 días	Austria	5-7 días
Rumania	5-7 días	Vietnam	3-5 días	Estonia	5-7 días
Malasia	3-5 días	Israel	5-7 días	México	7-10 días
Francia	5-7 días	E.E.U.U.	5-7 días	Emiratos Árabes Unidos	5-7 días
Italia	5-7 días	Países Bajos	5-7 días	Bengala	7-10 días
Líbano	5-7 días	Filipinas	3-5 días	Grecia	7-10 días
Corea del Sur	3 días	España	5-7 días	Birmania	5-7 días
Canadá	5-7 días	Alemania	5-7 días	Arabia Saudita	7-10 días
Portugal	5-7 días	Australia	5-7 días	Sudáfrica	7-10 días
Dinamarca	5-7 días	Bélgica	5-7 días	Ucrania	7-10 días
India	7-10 días	Katar	7-10 días	Polonia	5-7 días

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: <u>ruby@shumatt.com</u> Website: <u>www.shumatt.com</u>



SHU

STA.

SAL

SPU

SAU

SKU

SHU

Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

Indonesia	3-5 días	Marruecos	7-10 días	Pakistán	7-10 días
Kuwait	7-10 días	THE THE THE	merry .me	THE THE THE	THE THE

El tiempo de logística está sujeto a la llegada verdadera, solo como referencia

WHALL WHALL WHALL 3.7. Paquete de envío del inyector 0445110059

Embalaje de express nacional: generalmente empaquetado con cinta transparente a prueba de agua como se muestra en la Figura 2

Embalaje de express internacional: envuelto en película protectora negra y luego envuelto con cinta amarilla impermeable como en la Figura 3

Envío de palés: Utilice un palé que cumpla con los requisitos de exportación para no fumigar y poder reciclar, con una película protectora blanca a envolver y sujete con bridas en el exterior, como se muestra en la Figura 4

También se puede envasar según los requisitos del cliente.

▲ La bandeja de embalaje está hecha de plástico y se puede reciclar.

▲ La cinta transparente, la cinta amarilla, la película protectora de envoltura negra, la película protectora de envoltura blanca son materiales no degradables, deséchelos correctamente.

▲ Los menores tienen prohibido usar cinta transparente, cinta amarilla, película protectora de envoltura negra y película protectora de envoltura blanca para evitar lesiones personales.



Figura 2 Embalaje de express nacional: Envoltura de cinta transparente



Figura 3 Embalaje de express internacional: Envuelto en película protectora negra y luego envuelto en cinta amarilla



Figura 4

Envío de palés: Use bandeja que cumpla con los requisitos de exportación y envuélvala con una película de plástico blanca y, átela con bridas

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133 Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com

4. Norma de almacenaje para inyector 0445110059

(1) Elija un lugar de almacenamiento adecuado

El almacén y patio de carga donde se almacene el inyector de combustible debe mantenerse limpio y seco, y alejado de los edificios de la fábrica que generan gases y polvo nocivos; no mezclar con ácidos, álcalis, sales y otras sustancias; el lugar de almacenamiento debe tener un buen sistema de drenaje; el patio de carga debe usar piedra triturada o cenizas de horno niveladas para mejorar la permeabilidad al agua de la capa superficial para mantener seca el área del depósito.

(2) Requisitos estrictos de almacenamiento

Cuando el inyector de combustible se almacena, se debe realizar una inspección estricta; se debe realizar bien el trabajo de limpieza de la superficie para eliminar restos de agua, manchas de aceite, cenizas de lodo y otra suciedad. Si se encuentra óxido, el óxido debe eliminarse a tiempo y el tratamiento antioxidante debe realizarse a tiempo. Los inyectores embalados deben protegerse contra daños.

(3) Mantenga el almacén seco y haga un buen trabajo para prevenir la humedad

Para el inyector colocado en la habitación, la humedad relativa suele ser inferior al 70% y la corrosión del mismo se reduce significativamente.

Los inyectores deben colocarse en el almacén, y está prohibido guardarlos en el mismo almacén con productos con alto contenido de agua.

(4) Apilamiento razonable

Después de que el inyector se exponga a la lluvia, la velocidad de corrosión aumentará significativamente. El propósito del sellado es aislar el inyector del agua de lluvia y del aire húmedo. Los productos apilados en la ventana del almacén deben verificarse a tiempo para evitar que el agua de lluvia ingrese al almacén.

Si el paquete del inyector está dañado, debe repararse o reemplazarse; cuando el paquete está húmedo, el material de empaque debe secarse; si el aceite anticorrosión original aplicado en la fábrica está dañado o seco, debe limpiarse y volver a aplicarse a tiempo.

- ▲ Está prohibido dejar el inyector de aceite al aire durante mucho tiempo.
 - ▲ Está prohibido guardar sustancias como ácidos, álcalis y sal con el inyector.
- ▲ El inyector de combustible desempaquetado debe ser resistente a la oxidación durante el almacenamiento secundario.

5. Información de compañía



5.1. Información de introducción de compañía

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133
Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com



Nombre de compañía en chino: 深圳市舒马特科技有限公司

Nombre de compañía en inglés: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

Móvil/Wechat: +86-13410541523

Móvil de Hongkong: +852-67653519

Tel.: +86-755-23215133

Correo electrónico: ruby@shumatt.com

Web sitio: www.shumatt.net

Oficina de Shenzhen: Oficina 11-12, Piso 14, Edificio Qinchengda No.13, Salida A, Estación de Metro Honglang Norte, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental

Oficina de Shenzhen: Oficina 428-430, Edificio B, Parque Industrial de Tecnología Zhigu Huafeng, Salida B, Estación de Fuyong, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental

Oficina de Hongkong: Zona industrial de Kin Fat Calle, Tuen Mun, Nuevos Territorios, Hong Kong

♥ Dirección del servicio posventa: Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtenerla y proporcionar las razones correspondientes de mantenimiento del producto (Referencia: 1.10. Explicación de garantía de inyector 0445110059)

SHUMFIT

5.2. Información de contacto del personal de ventas

+86-13410541523			Youtube
.00 13 1103 11325	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca SHUMATT	SHUMATT Rebecca
+86-18028749821	sales02@shumatt.com	Janny shumatt	Janny Shumatt
+86-13316859821	Sales8@shumatt.com	Shumatt Sam	Sam Shumatt
+86- 18938945856	sales15@shumatt.com	Shumatt Natalie	Lin Natalie
+86-1342286353	sales5@shumatt.com	Shumatt Ada	Ada Shumatt
+86-18318811871	web@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
+86-18938948618	sales11@shumatt.com	Shumatt Mecca	Shumatt Mecca
+86 18319033618	sales3@shumatt.com	, ,	, ,
+86-13316959821	wayne@shumatt.com	shumattway ne	Wayne Shumatt
+86 18312499884	sales6@shumatt.com	л л	A A
	+86 18312499884 tt.com para obtener la in	+86 18312499884 sales6@shumatt.com tt.com para obtener la información más reciente so	ne ne

6. Aviso de copyright

Los derechos de autor de cualquier contenido proporcionado en el "Archivo Técnico de Inyector 0445110059 CRI1-13" (incluidos, entre otros, parámetros, datos, texto, diagramas, imágenes, sonidos o videos, etc.) pertenecen a Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.. Sin el permiso previo por escrito de Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd., no se le permite modificar ningún contenido del "Archivo Técnico de Inyector 0445110059 CRI1-13" de ninguna manera, mientras que la difusión, el reenvío, la exhibición etc de los contenidos del "Archivo Técnico de Inyector 0445110059 CRI1-13" deben ser citados como la fuente del artículo Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd., si no se utiliza el "Archivo Técnico de Inyector 0445110059 CRI1-13" de acuerdo con las condiciones anteriores, se violará la "Ley de Derechos de Autor de

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Tel: +8675523215133

Email: ruby@shumatt.com Website: www.shumatt.com



la República Popular China" y otras leyes y reglamentos, así como las disposiciones de los convenios internacionales pertinentes. **ERUMPIT SPLIMETT** SPAINTTY STRIMETTY E PLINETTY SHUMPITT SPRIMETTY

Mob/Whatsapp: +86 13410541523 Email: ruby@shumatt.com

© 2022 Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

Website: www.shumatt.com

Tel: +8675523215133